TEST BELGESİDİR — GERÇEK BİR ARACA AİT DEĞİLDİR

Araç Ekspertiz Raporu

Bu belge, ilan sayfasındaki ekspertiz raporu yükleme özelliğini denemek için hazırlanmıştır. Tüm bilgiler uydurmadır.

Araç Bilgileri

Plaka	00 TEST 00
Marka / Model	Deneme Marka — Deneme Model 1.6
Model Yılı	2020
Şasi No	TESTSASI000000001
Motor No	TESTMOTOR0001
Kilometre	85.000 km
Yakıt / Vites	Benzin / Otomatik
Renk	Beyaz

Rapor İçeriği

Sayfa	Bölüm
1	Araç bilgileri
2	Kaporta ve boya
3	Motor ve mekanik
4	Fren, süspansiyon ve yol testi
5	Elektronik ve iç donanım
6	Sonuç ve özet

TEST BELGESİDİR — GERÇEK BİR ARACA AİT DEĞİLDİR

Kaporta ve Boya



Orijinal Lokal boyalı Değişen

Parça	Durum
Kaput	Orijinal
Tavan	Orijinal
Bagaj kapağı	Lokal boyalı
Sol ön çamurluk	Orijinal
Sol ön kapı	Değişen
Sol arka kapı	Orijinal
Sağ ön çamurluk	Orijinal
Sağ ön kapı	Orijinal
Sağ arka kapı	Lokal boyalı
Ön / arka tampon	Orijinal

Boya Kalınlığı (mikron)

Bölge	Ölçüm	Bölge	Ölçüm
Kaput	112	Tavan	108
Sol ön kapı	118	Sağ ön kapı	110
Bagaj kapağı	186	Sağ arka kapı	174

TEST BELGESİDİR — GERÇEK BİR ARACA AİT DEĞİLDİR

Motor ve Mekanik

Kontrol	Sonuç	Not
Motor sesi	İyi	Anormal ses yok
Yağ kaçağı	Yok	—
Su kaçağı	Yok	—
Kompresyon	Normal	Silindirler arası fark düşük
Triger / zincir	İyi	—
Şanzıman	İyi	Vites geçişleri düzgün
Debriyaj / tork konvertörü	İyi	—
Egzoz	Orta	Arka susturucuda hafif paslanma
Turbo	—	Araçta yok

Kompresyon Ölçümü (bar)

Silindir	Değer	Grafik
1	12,8	
2	12,6	
3	12,9	
4	12,7	

Motor ve mekanik bölümünde önemli bir sorun bulunmamıştır. (Deneme metni)

TEST BELGESİDİR — GERÇEK BİR ARACA AİT DEĞİLDİR

Fren, Süspansiyon ve Yol Testi

Fren Testi

Aks	Sol (kN)	Sağ (kN)	Fark	Sonuç
Ön	3,42	3,38	%1	Uygun
Arka	2,10	1,96	%7	Uygun
El freni	1,22	1,18	%3	Uygun

Süspansiyon Testi

Tekerlek	Yol tutuş	Sonuç
Sol ön	%72	İyi
Sağ ön	%70	İyi
Sol arka	%58	Orta
Sağ arka	%61	İyi

Yol Testi

Kontrol	Sonuç
Direksiyon boşluğu	Yok
Rot balans	Hafif sağa çekme
Lastikler	%70 diş
Hız göstergesi	Doğru

TEST BELGESİDİR — GERÇEK BİR ARACA AİT DEĞİLDİR

Elektronik ve İç Donanım

Arıza Kodu Taraması

Sistem	Kayıtlı arıza	Sonuç
Motor kontrol ünitesi	Yok	Temiz
Şanzıman ünitesi	Yok	Temiz
ABS / ESP	Yok	Temiz
Hava yastığı	Yok	Temiz
Konfor elektroniği	1 eski kayıt (silindi)	Bilgi

İç Donanım

Kontrol	Sonuç
Klima	Çalışıyor
Cam düğmeleri	Çalışıyor
Merkezi kilit	Çalışıyor
Multimedya ekranı	Çalışıyor
Park sensörü	Çalışıyor
Koltuklar	Sürücü koltuğunda hafif aşınma
Akü	%88 sağlık

TEST BELGESİDİR — GERÇEK BİR ARACA AİT DEĞİLDİR

Sonuç ve Özet

Bölüm	Genel durum
Kaporta ve boya	1 değişen, 2 lokal boyalı parça
Motor ve mekanik	İyi
Fren ve süspansiyon	Uygun
Elektronik	Arıza yok
İç donanım	İyi

Ekspertiz Notu

Araç genel olarak iyi durumdadır. Sol ön kapı değişmiş, bagaj kapağı ve sağ arka kapıda lokal boya vardır. Bu not deneme amaçlıdır ve gerçek bir araca ait değildir.

Hasar Kaydı

Sorgulanmadı (deneme belgesi).

Ekspertiz Uzmanı
(deneme)

Araç Sahibi
(deneme)

6